

Mantenimiento Iroko :

	Descripción de Trabajo	Fecha Trabajo terminado
01	- Hacer mueble para guardar sillas plegables en hueco de puerta corredera del plató	OCT-25
01	- Repintar de negro puertas correderas y pared	OCT-25
01	- Ajustar video proyector con cuña de madera	OCT-25
01	- Colocar film naranja en fluorescentes de cocina	OCT-25
01	- Pintar humedad en claraboya del salón	OCT-25
01	- Cambiar mecanismo de cierre de ventana externa	OCT-25
01	- Cambiar cerraduras de armario metálico en camerino	OCT-25
01	- Pegar bien tira de LEDs en oficina de Victoria	OCT-25
01	- Instalar y Arreglar mecanismos en cisterna del baño planta superior	OCT-25
01	- Desatascar lavavajillas de la barra del bar	OCT-25
01	- Arreglar pomo puerta camerino	OCT-25
01	- Instalar cartel metálico en entrada Iroko	OCT-25
01	- Desatascar fregadero cocina	OCT-25
01	- Arreglar mesa alta	OCT-25
01	- Instalar altavoz izquierdo en pared frontal y tapar hueco en pared de la vecina con aislante	NOV-25
01	- Pegar bien tira de LED en baño hombres	NOV-25
01	- Arreglar puerta corredera negra gigante que estaba descolgada y no se deslizaba	NOV-25
01	- Instalar patas con ruedas al lavavajillas de cocina	DIC-25
01	- Reconectar la entradas y salida de agua del horno nuevo elevándolo en altura	DIC-25
01	- Pintar con pintura de caucho exterior de claraboya en la terraza	ENE-26
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	- Instalar repisa y colocar horno sobre lavadora en planta superior	-
	- Arreglar gotera que hace el lavabo oficina de Victoria	-
	- Empapelar la pared amarilla entre ropero y barra de bar	-
	- Instalar tira de LEDs de luz cálida en la parte exterior de la entrada de Iroko	-
	- Instalar tira de LEDs de luz cálida en la parte interior de la entrada de Iroko	-
	- Levantar repisero 60 cm entre puerta del baño y despensa	-
	- Hacer repisero para copas, de suelo a techo, anclado a pared	-
	- Hacer repisero de cuatro baldas encima de cafetera	-
	- Lijar y pintar baúl en oficina de Victoria	-
	- Instalar dos repisas encima de la lavadora	-
	- Lijar y barnizar tabla encimera en oficina de Victoria	-

