Mantenimiento Iroko :

Descripción de Trabajo	Fecha Trabajo terminado
- **Hacer** mueble para guardar sillas plegables en hueco de puerta corredera del plató	OCT-25
- **Repintar** de negro puertas correderas y pared	OCT-25
- **Ajustar** video proyector con cuña de madera	OCT-25
- **Colocar** film naranja en fluorescentes de cocina	OCT-25
- **Pintar** humedad en claraboya del salón	OCT-25
- **Cambiar** mecanismo de cierre de ventana externa	OCT-25
- **Cambiar** cerraduras de armario metálico en camerino	OCT-25
- **Pegar** bien tira de LEDs en oficina de Victoria	OCT-25
- **Instalar y Arreglar** mecanismos en cisterna del baño planta superior	OCT-25
- **Desatascar** lavavajillas de la barra del bar	OCT-25
- **Arreglar** pomo puerta camerino	OCT-25
- **Instalar** cartel metálico en entrada Iroko	OCT-25
- **Desatascar** fregadero cocina	OCT-25
- **Arreglar** mesa alta	OCT-25
- **Instalar** altavoz izquierdo en pared frontal y tapar hueco en pared de la vecina con aislante	NOV-25
- **Pegar** bien tira de LED en baño hombres	NOV-25
- **Arreglar** puerta corredera negra gigante que estaba descolgada y no se deslizaba	NOV-25
- **Instalar** patas con ruedas al lavavajillas de cocina	DIC-25
- **Reconectar** la entradas y salida de agua del horno nuevo elevándolo en altura	DIC-25
- **Pintar** con pintura de caucho exterior de claraboya en la terraza	ENE-26
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
- **Arreglar** gotera que hace el lavabo oficina de Victoria	-
- **Empapelar** la pared amarilla entre ropero y barra de bar	-
- **Instalar** tira de LEDs de luz cálida en la parte exterior de la entrada de Iroko	-
- **Instalar** tira de LEDs de luz cálida en la parte interior de la entrada de Iroko	-
- **Levantar** repisero 60 cm entre puerta del baño y despensa	-
- **Hacer** repisero para copas, de suelo a techo, anclado a pared	-
- **Hacer** repisero de cuatro baldas encima de cafetera	-
- **Lijar** y pintar baúl en oficina de Victoria	-
- **Instalar** dos repisas encima de la lavadora	-
- **Lijar** y barnizar tabla encimera en oficina de Victoria	-

Descripción de Trabajo	**Fecha Trabajo terminado**
- **Arreglar** puerta del mueble en oficina de Victoria	-
- **Instalar** estor en la oficina de Alicia	-
- **Instalar** celosía de madera separando cocina y barra	-
- **Conectar** tiras de LEDs de suelo del pasillo de entrada a tira de LEDs suelo de barra	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

From:
https://server-jk.ddns.net/dokuwiki/ - **IES Palomeras-Vallecas Dep. Electronica**

Permanent link:
https://server-jk.ddns.net/dokuwiki/doku.php?id=iroko:tareas_oct_25&rev=1770337598

Last update: **2026/02/06 00:26**